

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ Д/С № 45 "ВИНОГРАДИНКА"

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г. Анапа, ст. Гостагаевская, ул. Кубанская/Крымская, д. 30/26б.

Форма собственности объекта Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МАДОУ Д/С № 45 "ВИНОГРАДИНКА"

Количество этажей здания 1 этаж расположения объекта 1

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	<u>Зона отсутствует</u> п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
лестница, дублирующая лестницу на входе на территорию: <sup>3</sup>	К	наличие	-----	п. 4.1.14 <u>Зона отсутствует</u>
ширина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
наклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
свободная зона в верхнем и нижнем отделении пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
ручки пандуса:				
полюс обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
от пола на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
<b>стояночная зона</b>				<u>Зона отсутствует</u>
количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
из них для транспорта инвалидов на инвалидных колясках размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
обозначение места специальным знаком:				
на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
на вертикальной поверхности (стене, столбе, опоре и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
знак «Въезд с тротуара на парковку»:				
ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
наклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8

при наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Путь к входу в здание:</b>				
казатели направления движения	К	наличие	<i>Отсутствуют</i>	п. 4.1.3
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7
поперечный уклон пути движения	К	не более 5%	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7
высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.12
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.12 (более 1 м.)
трапециевидная геометрия ступеней	О, С	наличие	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.12
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	<i>Зона отсутствует</i>	п. 5.2.10 (отсутствуют поручни)
рифленая тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5	С	наличие	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.12
контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>				
ширина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.14
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.14
обходная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.15
<b>Пандус:</b>				
поручни пандуса:				
наличие поручней на обеих сторонах	К, О	наличие	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.15
высота поручней	К	0,7 м.	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
а высоте	О	0,9 м.	_____	п. 4.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>лестница на входе наружная:</b>			Зона отсутствует	
поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	_____	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
поручни на высоте	О, С	90 см.	_____	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	_____	п. 4.1.12
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	_____	п. 4.1.12
трапециевидная геометрия ступеней	О, С	наличие	_____	п. 4.1.12
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.10
лифт, дублирующий наружную лестницу входе: <sup>3</sup>	К	наличие	_____	п. 4.1.14 <i>Зона отсутствует</i>
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
подъемник, дублирующий наружную лестницу входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	_____	п. 4.1.14; п. 5.2.13
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10
<b>одна площадка</b>				
размер входной площадки:				
при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	_____	п. 5.1.3
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	_____	п. 5.1.3
скользкое покрытие	К, О, С	наличие	_____	п. 5.1.3
<b>дверь входная наружная:</b>				
ширина проема <u>одной створки двери в свету</u>	К	не менее 0,9 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (менее 85 см.)
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (более 10-15 см.)
контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.5
радиус закругления (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>дверь входная внутренняя:</b>				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (менее 85 см.)
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (более 8 см.)
контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.5
<b>2.3.1. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - 1 этаж</b>				
ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.2.1
ширина прохода в помещении с оборудованием мебелию	К	не менее 1,2 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.2.1
ширина дверных и открытых проемов в стене, выходящих из коридоров и помещений на соседнюю клетку	К	не менее 0,9 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.2.4 (более 2см.)
конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.2.7
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.2.7
лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			<i>Зона отсутствует</i>	
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	_____	п. 5.2.9
поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	_____	п. 5.2.15
поручни на высоте	О, С	90 см.	_____	п. 5.2.15
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.10
тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	_____	п. 5.2.16
тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	_____	п. 5.2.10
различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	_____	п. 5.2.12
пандус, дублирующий внутреннюю лестницу <sup>3</sup> (в зону оказания услуги):				<i>Зона отсутствует</i>
высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
клон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13
клон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15
на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
а высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
контрастный цвет поверхности пандуса и площадки перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14
сборник, дублирующий внутреннюю ступицу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-----	п. 5.2.13
<b>Зона входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 ( <i>менее 85 см.</i> )
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 ( <i>более 2 см.</i> )
контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.5
<b>Зона пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				<i>Зона отсутствует</i>
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20
контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. от пола не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20

#### 2.4.3. Зона оказания услуги<sup>4</sup> / 1 этаж

Зона зрительный, читальный, ожидания и пр.				
--	--	--	--	--

При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	<i>Отсутствуют</i>	п. 7.1.
размер места для инвалида-колясочника:				
при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	<i>Отсутствуют</i>	п. 7.1.7
при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	<i>Отсутствуют</i>	п. 7.1.7
высота поверхности столов, прилавков, окошек и т.п.	К	не более 0,85 м.	<i>Отсутствуют</i>	п. 7.1.9 (не требуется)
ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	<i>Отсутствуют</i>	п. 7.1.9 (не требуется)
<b>Предприятия торговли</b>				<u><i>Зона отсутствует</i></u>
высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
количество доступных расчетно-кассовых мест	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2
ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				<u><i>Зона отсутствует</i></u>
ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7
стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7
отсутствие стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				<u><i>(детские группы)</i></u>
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 6.3.2; 6.1.8 (менее 82 см.)
высота порога	К	не более 1,4 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (более 2 см.)
ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.2
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> /
				Замечания по несоответствию
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2

### 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение / 1 этаж

количество для доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Отсутствует	п. 5.3.2 (отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН)
наличие как доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 (отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН)
площадь кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН)
ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН)
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН)
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН)
фиксированные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН)
система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 (отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН)

### Средства информации / 1 этаж

обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1
информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с тиснением рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.8
знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
речевые информаторы	С	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> /
				Замечания по несоответствию
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.3; 5.5.4 ( <i>не требуется</i> )

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	-	-	-	+
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	-	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	#
Средства информации	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (указатели движения, увеличить высоту бордюра по краям пешеходного пути и т.д.).
Вход	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (занизить порог, расширить дверные проемы, контрастные полосы, тактильные средства и т.д.).

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (занизить пороги, контрастные полосы, тактильные средства, информационные таблички с дублированием брайля, перепады высот и т.д.).
Зона оказания услуги	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (занизить пороги, расширить дверные проемы, оборудовать места в залах (знаки) в соответствии с действующими нормами, оборудовать места в детских кабинетах доступные для маломобильных групп населения и т.д.).
Санитарно-гигиеническое помещение	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (оборудовать санитарно - гигиеническую комнаты доступные для маломобильных групп населения в соответствии с действующими нормами).
Средства информации	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (тактильные средства, указатели с дублированием Брайля и т.д.).

В » *март* 2016 года



*Ваф* (Parapani)